

HE-3091F 系列

激光扫描传感器

使用手册

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

- *熟读本手册,并在使用过程中注意安全。
- *保留本手册,放在合适的地方以便随时查阅。

广东兴颂科技有限公司

适用版本声明

| 版本 | 增减信息 |
|--------|----------|
| V1.0 | 发布 |
| V1.3.1 | 增加保养维护说明 |

目录

| 适用版本声明 | 1 |
|-----------------|----|
| 1 规格参数 | 4 |
| 2 准备 | 5 |
| 2.1 配置清单确认表 | 5 |
| 2.2 调试工具 | 5 |
| 3 物理参数 | 6 |
| 3.1 产品尺寸 | 6 |
| 3.2 部件说明 | 7 |
| 3.3 指示灯说明 | 8 |
| 3.4 安装要求 | 9 |
| 3.5 光斑大小 | 9 |
| 4 端口 | 10 |
| 5 端口接线 | 11 |
| 5.1 输出端口 | 11 |
| 5.1.1 输出特性 | 11 |
| 5.2 输入端口 | 13 |
| 5.2.1 输入信号连接 | 13 |
| 5.2.2 输入信号组合 | 13 |
| 5.3 连接示意 | 15 |
| 5.4 以太网接线 | 16 |
| 6 配置软件使用 | 17 |
| 6.1 传感器连接 | 17 |
| 6.2 配置软件操作 | 17 |
| 6.3 运行配置软件 | 17 |
| 6.4 配置软件界面介绍 | 21 |
| 6.4.1 菜单栏 | 21 |
| 6.4.2 快捷图标 | 23 |
| 6.4.3 检测通道图形编辑 | 23 |
| 6.4.4 通道参数及智能选择 | 23 |
| 6.4.5 编辑模式 | 24 |
| 6.4.6 坐标值 | 26 |
| 6.4.7 扫面显示窗口 | 26 |
| 6.5 传感器状态栏 | 28 |
| 6.5.1 传感器参数设定 | 29 |
| 6.6 图标功能 | 31 |
| 6.6.1 输入输出仿真 | 31 |
| 6.6.2 网口设置 | 31 |
| 6.6.3 串口设置 | 32 |
| 6.6.4 连接和断开 | 32 |
| 6.7 传感器当前版本信息 | 33 |
| 6.8 快速设置步骤 | 34 |
| 6.9 配置导出和导入 | |
| 6.9.1 配置导出 | |
| 6.9.2 配置导入 | 37 |
| 7 传感器数据说明 | |
| 7.1 传感器坐标系 | |
| 7.2 以太网数据传输 | 40 |

| | 7.2.1 点云数据获取 | 41 |
|---|----------------|----|
| | 7.2.2 区域数据获取 | 43 |
| | 7.2.3 CRC 校验算法 | 45 |
| | 7.3 ROS 驱动获取 | |
| 8 | 障排除与维护 | 47 |
| | 8.1 故障状态处理 | |
| | 8.2 获取支持 | 47 |
| | 8.3 维修 | 48 |
| | 8.4 维护保养 | 48 |
| | 8.5 清洁 | 48 |
| 9 | 后信息 | 49 |
| | 9.1 质保期限 | 49 |
| | 9.2 质保范围 | 49 |
| | 9.3 免责范围 | 49 |
| | 9.4 技术支持 | 49 |
| | | |

1 规格参数

| 基础特性 | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 生 川 八 上 | 0.05m~10m(反射率 10%) | | | |
| 检测距离 | 0.05m~30m(反射率 90%) | | | |
| | | | | |
| · 小测 A 庄 | 0.05m~30m(反光板) | | | |
| 检测角度 | 320° | | | |
| 激光参数 | 36L V 477 645 | | | |
| 光源 | 激光二极管 | | | |
| 激光等级 | 1级(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014) | | | |
| 波长 | 905nm | | | |
| 脉冲时间 | 5ns | | | |
| 测量方式 | 脉冲测距技术(PRT) | | | |
| 扫描电机转速 | 15Hz、30Hz 可设定 | | | |
| 环境光限制 | 80000 Lux | | | |
| 测量精度 | | | | |
| 绝对精度 | ±20mm | | | |
| 重复精度 | ±20mm (未滤波) | | | |
| 测量噪声 | ±30mm(未滤波) | | | |
| 角度分辨率 | 0.025°到 0.5°(点云输出), 0.5-5°(障碍物检测) | | | |
| 测量分辨率 | 1mm | | | |
| 电气规格 | | | | |
| 工作电压 | DC 10V~30V | | | |
| 工作电流(DC 24V) | 小于 145mA | | | |
| 额定功率 | <3W | | | |
| 接口 | | | | |
| <u>+</u> ☆ □ | 4*NPN 输出(1 个故障状态); 4*NPN 输入 | | | |
| 接口 | 以太网 TCP/UDP 输出 320°的原始测量数据; | | | |
| 显示 | | | | |
| 工作状态指示灯 | 绿色 | | | |
| | 红色, 黄色, 橙色 | | | |
| 显示屏 | 128*64 像素 OLED 屏幕 | | | |
| 环境条件 | | | | |
| 使用环境温度 | -10℃-50℃,不结霜,结露 | | | |
| 使用环境湿度 | 低于 80%RH | | | |
| 储藏环境湿度 | 储藏温度(-20℃-70℃) | | | |
| 机械规格 | | | | |
| 防护等级 | IP65 | | | |
| | M8-4 母头电缆 ,以太网端口 | | | |
| 连接端口 | M8-8 母头电缆,电源及开关量端口 | | | |
| | | | | |
| t talet | 底座,铝合金 | | | |
| 材料 | 扫描窗口,PUMA | | | |

2 准备

2.1 配置清单确认表

请确认产品包装箱外部标签上的产品名称和产品型号是否与您购买的一致; 请确认通过产品外部标签来确定产品名称和型号;

请确认开箱后以下部分的物品是否齐全,如不齐全请联系供应商;

配置清单确认表采购 (线缆需单独采购)

| 名称 | 型号 | 数量 | 描述 |
|-----------|--------------|----|--|
| 激光扫描传感器 | HE-3091F | 1个 | 传感器本体 |
| 电源及 IO 线缆 | 线缆 H8X8L15AX | | 1.5 米 M8 母头电缆, 8 芯, 集成电源和 I/O, 另一端为 散线 |
| 以太网线缆 | H8X4L20AE | 1根 | 2 米 M8 母头电缆, 4 芯, 另 一端为 RJ45 |


2.2 调试工具

辅助调试需要用到以下软件和硬件:

| 软件工具 | 软件 hinson1.5.2 版本以上 | | |
|------|------------------------|--|--|
| 电源 | DC24V 电源 | | |
| 工具 | 电脑配置有 RJ45 端口(或通过转换得到) | | |

3 物理参数

3.1 产品尺寸




3.2 部件说明

出线1

出线 2

5

6




以太网线连接

电源和 IO 信号线连接


3.3 指示灯说明

| | | PW 01 | 02 03 |
|----|----|------------|--|
| 标识 | 显示 | 功能说明 | 运行说明 |
| PW | 绿色 | 工作状态指示灯 | 绿色指示灯 熄灭:传感器未上电或未正常工作; 常亮:传感器工作正常; 闪烁:传感器检测内部故障,停止工作; |
| 01 | 黄色 | OUT1 输出指示灯 | 黄色指示灯 熄灭:传感器未上电,未检测到物体; 常亮:检测到入侵物体; 闪烁:传感器检测触发边缘; |
| 02 | 橙色 | OUT2 输出指示灯 | 橙色指示灯 熄灭:传感器未上电,未检测到物体; 常亮:检测到入侵物体; 闪烁:传感器检测触发边缘; |
| 03 | 红色 | OUT3 输出指示灯 | 红色指示灯 熄灭:传感器未上电,未检测到物体; 常亮:检测到入侵物体; 闪烁:传感器检测触发边缘; |


3.4 安装要求



3.5 光斑大小



4 端口



| 端子 | 序号 | 符号 | 颜色 | 功能 |
|-----|------|---------|-----|--------|
| | Pin1 | ETH TX+ | 红白色 | 以太网输出+ |
| CN3 | Pin2 | ETH TX- | 红色 | 以太网输出- |
| | Pin3 | ETH RX+ | 绿白色 | 以太网输入+ |
| | Pin6 | ETH RX- | 绿色 | 以太网输入- |

| 端子 | 序号 | 符号 | 颜色 | 功能 |
|-----|-------|------|-----|--------------|
| | Pin1 | +VIN | 棕色 | 电源正极输入&输入公共端 |
| | Pin2 | -VIN | 蓝色 | 电源负极输入&输出公共端 |
| | Pin3 | IN1 | 棕白色 | 输入1 |
| | Pin4 | IN2 | 黑色 | 输入 2 |
| CN2 | Pin5 | IN3 | 橙色 | 输入 3 |
| | Pin6 | IN4 | 黄色 | 输入 4 |
| | Pin7 | OUT1 | 绿色 | 输出 1 |
| | Pin8 | OUT2 | 紫色 | 输出 2 |
| | Pin9 | OUT3 | 白蓝色 | 输出 3 |
| | Pin10 | OUT4 | 灰色 | 输出 4 |

5 端口接线

5.1 输出端口

5.1.1 输出特性


传感器使用区域检测功能时,可以由 IO 输出当前的检测结果;

输出信号使用功能


| 端口 | 功能 | 输出逻辑 | | | | |
|------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| OUT1 | 用于远端紧减速; | 默认:常闭,可通过配置软件改为常开; | | | | |
| OUT2 | 用于近端紧减速; | 默认:常闭,可通过配置软件改为常开; | | | | |
| OUT3 | 用于近端紧急停止; | 默认:常闭,可通过配置软件改为常开; | | | | |
| OUT4 | 用于传感器故障状态输出; | 默认:常闭,可通过配置软件改为常开; | | | | |

输出为集电极开路(NPN)信号,采用光耦隔离输出,输出有信号时候电压为 0V-,输出端口最大带负载能力为 100mA。


Out-com 内部并到电源 OV;



输出端口均为 NPN 输出。输出原理图请参考下图:




传感器输出端口与配置软件内绘制的图形对应。



注意 对应输出有绘制图形时,才会有检测输出;

*切换时间

传感器在接收到通道切换信号后,由于扫描周期影响存在切换延时。切换延时如下图。



注意

在切换到无图形通道时,传感器将保持之前有图形通道状态输出; 在本次扫描周期(扫描周期为 50ms)内切换通道,输出端口将保持切换通道前的状态;


5.2 输入端口

5.2.1 输入信号连接


输入为 NPN 信号,采用光耦隔离输入。

使用外部的电源: COM-输入 DC24V±20%, 100mA 以上;

输入 IN-COM 内部并到电源 24V+



输入接线示例




5.2.2 输入信号组合

传感器有 16 个通道,通过 4 个 IO 口输入信号组合,切换到指定编号的通道。通道的检测范围需要预先通过配置软件进行设置。外部设备通过输入信号进行区域选择和切换。

传感器提供4个输入端口组合信号。

ON: 输入有信号;

OFF: 输入无信号或者开路;



| 通道编号 | IN4 | IN3 | IN2 | IN1 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 63 | OFF | OFF | OFF | OFF |


| 通道编号 | IN4 | IN3 | IN2 | IN1 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 62 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 61 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 60 | OFF | OFF | ON | ON |
| 59 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 58 | OFF | ON | OFF | ON |
| 57 | OFF | ON | ON | OFF |
| 56 | OFF | ON | ON | ON |
| 55 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 54 | ON | OFF | OFF | ON |
| 53 | ON | OFF | ON | OFF |
| 52 | ON | OFF | ON | ON |
| 51 | ON | ON | OFF | OFF |
| 50 | ON | ON | OFF | ON |
| 49 | ON | ON | ON | OFF |
| 48 | ON | ON | ON | ON |



如不需要用到全部 16 个通道,则可以根据所需通道数量确定接入的输入信号;

切换时间


传感器在接收到通道切换信号后,由于扫描周期影响存在切换延时。切换延时如下图。




| 注意 | | |
|----|-------------|--------------------|
| 3 | 在切换到无图形通道时, | 传感器将保持之前有图形通道状态监测; |

5.3 连接示意

根据所有的 16 个通道全部使用上和所有输出全部使用时候的接线。





图是上位机通过 NPN 管输出信号和接收信号。



X0-X1 为 PLC 的信号输入端口; Y0-Y3 为 PLC 的信号输出端口; IN1-IN4 输入电流大于 10mA; Out1-Out3 输出电流小于 100mA;

5.4 以太网接线





上位机

网络连接规格

| 协议 | TCP(服务器)/UDP |
|----|--------------|
| 速率 | 100M 全双工 |
| 接口 | RJ45 |

6 配置软件使用

6.1 传感器连接

以太网连接

使用传感器的以太网 RJ45 端口与电脑连接

电脑端要求

- 1) Windows 7 以上系统;
- 2) 以太网连接,连接 RJ45 端口;
- 3)设置本地网络连接 IP 地址;

6.2 配置软件操作

获取软件

- 1) 访问公司网站获取 www.hinson-xs.com
- 2) 咨询销售和技术支持人员获取

软件运行环境

| 系统要求 | Windows 7 以上系统 |
|-------|----------------|
| 显示分辨率 | 1280*720以上 |

软件解压



- 1) 双击打开;
- 2) 文件自解压后在当前目录下生产文件夹;



6.3 运行配置软件

| Hinson V1.54 20230720 | 解压配置软件文件 |
|-----------------------|------------------------|
| ● CNS-STDR-2M-NC.exe | 打开文件夹,找到打开配置软件,鼠标左键双击打 |
| CNS-WRFID-01 V1.exe | |
| CNS-WRFID-01.exe | 开; |
| CNS-WRFID-01-V2.exe | |
| © D3Dcompiler_47.dll | |
| df.STDR2H | |
| function.dll | |
| ₿ Hinson V1.5.4.exe | |
| € libEGLdll | |
| libgcc_s_dw2-1.dll | |
| libgi ESV2 dii | |



设置本地 IP 地址;

与 windows10 系统为例,不同系统版本会存在差异,具体设置方法可以网络搜索;





在本地网卡属性界面的"此链接使用下列项目"中


- 1: 选中"Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)";
- 2: 点击下方的"属性"按钮;



"Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)属性"界面勾选"使用下面的 ip 地址";填入相关"IP 地址、子网掩码、默认网关;填写完成后按"确定"按钮退出

6.4 配置软件界面介绍

连接上配置软件之后显示如下界面:



6.4.1 菜单栏

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 对应图标 | 备注 |
|------|------|------|----------|------------|
| | 新建文件 | - | . | 新建文件 |
| | 打开文件 | - | | 打开已创建的文件 |
| 文件 | 保存文件 | _ | | 保存编辑好的文件 |
| | 另存为 | - | | 将编辑好的文件另存为 |
| | 退出 | _ | × | 退出当前配置软件界面 |
| 编辑 | 撤销 | - | • | 撤销上一步的操作 |

| | W | | | 25/0 |
|-----|--------|--------|-----|-----------------------------|
| | 重做 | _ | | 恢复上一步的操作 |
| | 复制 | - | | 复制某一检测通道的检测图形 |
| | 剪切 | - | K | 剪切某一检测通道的检测图形 |
| | 粘贴 | - | | 将某一检测通道的检测图形粘贴到了另一个通道 |
| | 删除 | _ | | 删除当前选择的检测通道图形 |
| | 全部删除 | - | × | 将所有检测通道图形都删除 |
| | 应用设置 | _ | £03 | _ |
| | | 编辑 | | 单击图标配置软件显示编辑功能框 |
| | | 监控 | _ | 单击图标配置软件显示监控状态 |
| | 视窗 | 传感器设定 | 0 | 单击图标配置软件显示传感器参数设定功能框 |
| 视窗 | NT obe | 输入输出仿真 | | 单击图标显示传感器输入输出仿真功能框 |
| 优 囱 | | 自检状态 | | 单击图标显示传感器自检状态 |
| | 距离 | _ | A B | 单击关闭或显示传感器当前 120° 范围内扫描轮廓 |
| | 强度 | _ | | 单击关闭或者显示障碍物的反光强度 |
| | 数据列表 | - | | 配置软件不支持当前所有检测点的距离数据输出,该项不可用 |
| | 串口 | - | | 传感器不支持串口连接配置软件,该项不可用 |
| 设置 | 以太网 | _ | 46 | 点击选择以太网连接配置软件 |
| 以且 | 串口设置 | _ | | 传感器不支持串口连接配置软件,该项不可用 |
| | 以太网设置 | _ | • | 点击查看当前传感器以太网地址 |
| | 接口 | 串口 | G | 传感器不支持串口连接配置软件,该项不可用 |
| 连接 | 1女口 | 以太网 | 46 | |
| 上 | 连接设备 | - | | 单击连接传感器与配置软件 |
| | 断开设备 | - | | 单击断开传感器与配置软件 |

| | | | | 23/0 |
|----|---------|---|------------|---|
| | 上传数据 | - | 1 | 单击上传传感器已设定的检测通道图形以及各项参数 |
| | 下载数据 | _ | • | 单击下载检测通道图形以及各项参数 |
| | 重启设备 | _ | | 设定好检测通道图形及其各项参数后,点击此图标对传感器进 行重启,参数方可生效 |
| | 传感器信息 | _ | i | _ |
| | 图形显示 | _ | | 单击此图标,传感器 120°扫描轮廓以平面图形显示 |
| 显示 | 点云显示 | _ | | 单击此图标,传感器 120°扫描轮廓以点云显示 |
| | 线条显示 | - | *** | 单击此图标,传感器 120°扫描轮廓以线条显示 |
| 语言 | 简体中文 | - | *) | 单击此图标,配置软件以中文显示 |
| 日日 | English | - | | 单击此图标,配置软件以英文显示 |
| 帮助 | 关于 | - | i | 单击此图标,配置软件显示版本信息 |
| 符切 | 指南 | _ | | _ |

6.4.2 快捷图标

所有快捷图标均在第1部分菜单栏中有解释。

6.4.3 检测通道图形编辑

HE 系列支持 0-63 号检测通道,每个检测通道均支持 3 个检测区域检测图形输出,实际只有输出 1 和输出 3 有效。

6.4.4 通道参数及智能选择



打开延时: 0-500ms

物体入侵时间持续设置时间后输出信号,用于过滤偶闪现 物体或者干扰;

关闭延时: 0-500ms,

物体入侵并输出信号,再物体离开后保持输出信号设定时间,再恢复输出:

用于障碍物时有时无带来传感器输出端口频繁跳变的问题;


关闭滞后比例: 0-10%,


物体入侵触发后,需要物体远离到设定比例距离后,恢复;

检测物体大小: 0.5°-5°


调整检测物体的大小可降低空气中灰尘或者传感器检测镜 面不洁带来的传感器误触发,

| 🌑 通道参数 | 🤡 智能选 | 择 | |
|--------|-------|------|----------|
| 加加州 | . [4] | | |
| 驱动转角范围 | 0 💠 | 0 | * |
| 车辆速度范围 | 0 🛊 | 0 | • |
| | | ile. | |
| 车辆通道组别 | 通連組0 | | → |





6.4.6 坐标值




坐标:分为 X/Y 坐标和角度距离;


X/Y 坐标:显示未直角坐标系下绘制图形各个端点位置; 角度距离:显示未极坐标系下绘制图形的各个端点的坐 标位置;

自学习:不可用功能;


6.4.7 扫面显示窗口



- 1: 绿色: 为传感器扫描的无遮挡位置, 绿色和白色交界位置为实际检测到物体距离;
- 2: 紫色: 障碍物检测时候不需要使用到,可以关闭显示。
- 3: 白色: 被物体遮挡后检测不到位置;
- 4: 灰色: 盲区, 传感器探测范围区域外;
- 5: 坐标边缘部分数值: 坐标值单位为米;




当前显示 0 号通道范围; 设置的触发范围内无入侵触发, 默认输出逻辑为:常闭模式; out1-out2-ou3 均输出信号;



当前有触发情况;


物体入侵到 out1 和 out2 范围, out3 没有触发;

6.5 传感器状态栏



| | 显示当前输入口状态, 1-4 号编号分别代表 IN1-IN4 输入状态; |
|-------------|--|
| 输入状态区 | 绿色: 无信号输入; |
| | 灰色: 信号输入; |
| 当前通道编号 | 显示值为当前传感器生效的通道编号 |
| | 显示当前输出口状态, 1-3 号编号分别代表 OUT1-OUT3 输出状态; |
| | 与参数设置项传感器输出逻辑相关: |
| | 常闭方式 (默认) |
| 輸出状态区 | 颜色: 检测到物体; (OUT1-OUT3 处于断开状态) |
| 相 山 4人心 区 | 灰色:未检测到物体; (OUT1-OUT3 处于导通状态) |
| | 常开方式 |
| | 颜色: 检测到物体; (OUT1-OUT3 处于导通状态) |
| | 灰色: 未检测到物体; (OUT1-OUT3 处于为断开状态) |

6.5.1 传感器参数设定



| | IO 接口控制 | 输入选择传感器通道时 IO、Modbus、Canopen 三选一,同一时刻只能一种有效,输出时 IO 一直有效(不可用) |
|---------------------|-------------------|---|
| 传感器控制方式 | Modbus 通讯控制 | 输入选择传感器通道时 IO、Modbus、Canopen 三选一,同一时刻只能一种有效,输出时 IO 一直有效,选定Modbus 通讯控制时,Modbus 输出有效(不可用) |
| | Canopen 通讯控制 | 输入选择传感器通道时 IO、Modbus、Canopen 三选一,同一时刻只能一种有效,输出时 IO 一直有效,选定Canopen 通讯控制时,Canopen 输出有效(不可用) |
| RS485 地址(1-127) | 1-127 | RS485 通讯地址 1-127 可设定(不可用) |
| | 9600bps | |
| | 19200bps | |
| RS485 通讯波特率 | 38400bps | RS485 通讯波特率的设定(不可用) |
| | 57600bps | |
| | 115200bps | |
| | 无校验 | RS485 校验码的设定(不可用) |
| RS485 校验位 | 奇校验 | |
| | 偶校验 | |
| | 停止位 1Bit | |
| RS485 通讯停止位 | 停止位 1.5Bit | RS485 停止位的设定(不可用) |
| | 停止位 2Bit | |
| CAN 总线地址 (1-127) | 1-127 | CAN 通讯地址 1-127 可设定(不可用) |
| | 125K | CAN 总线波特率(不可用) |
| CAN A 经外件本 | 250K | |
| CAN 总线波特率 | 500K | |
| | 1000K | |
| 在成果於山泗胡 | 常开方式 | 住 咸翠绘山带工 |
| 传感器输出逻辑 | 常闭方式 | 传感器输出常开、常闭设定 |
| 扫描电机转速 | 15HZ(900r/min) | 扫描电机转速设定 |

| | | 23/07 |
|--|---------------------------------|---|
| | 30HZ(1800r/min) | |
| | 0.025° | |
| | 0.050° | |
| 激光角度分辨率 | 0.100° | 默认分辨率 0.05° |
| | 0.250° | |
| | 0.500° | |
| 噪声过滤等级 | 关闭 简单 中等 严格 | 噪声过滤等级设定,默认为简单 |
| 传感器安装方向 | 正向安装 | 参数目前未生效 (不可用) |
| H 40 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 关闭 | 默认打开。 |
| 串扰过滤使能 | 打开 | 开启防其它传感器干扰功能 |
| 中小小子 | 2.2 | 默认 5, 过滤点数量, 过滤点越多抗扰效果越好, 但是 |
| 串扰过滤数量 | 3-8 | 图像会存在一定边缘部分的失真 |
| | TCP 服务器 | |
| 以太网模式接口 | | |
| | UDP 模式 | мусьества далу на |
| | | |
| NET .1. NOT EXT. | 144KHZ | |
| 激光测量频率 288KHZ | | 3 种激光测量频率 |
| | 576KHZ | Me V. A. P. B. H. B. M. A. M. D. A. |
| | | 第一次: 传感器使用第一个返回信号; |
| | | 最后一次:传感器使用检测窗口内最后一个回波信号; |
| | | 能量最大: 传感器使用所有回波信号中能量最大的信 |
| | 第一次 | 号。 |
| 接收回波选择 | 最后一次 | |
| | 能量最大 | 能量最大的回波和最后一次回波具备减小灰尘,雨雾等环境对传感器的影响。 |
| | | (回波间距低于约 2.4m 检测回波功能会受影响,使得 |
| | | 难以检测到第二个回波,间距越短影响越严重,低于 1m |
| | | 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 以太网 IP 地址 | 192 168 1 1 | <u> </u> |
| N N M IF 地址 | 范 10-254 0-25 0-25 1-25 | 132.100.1.00 |
| | 題 10-254 0-25 0-25 1-25 | |
| | | |
| | | |
| | | |

6.6 图标功能

6.6.1 输入输出仿真

输入输出仿真功能是在配置软件里模拟激光传感器的 IO 端口的动作,或者设定仿真条件选择自动切换端口。



提示

在检测到传感器输入输出异常情况下,使用输入输出口仿真功能测试传感器。

6.6.2 网口设置



6.6.3 串口设置





设置参数配置口 Micro USB 的参数。传感器通过 USB 连接后,在电脑系统为 COM 口连接。

| 参数 | 参数信息 |
|------|-----------|
| 串口号 | COM-* |
| 通信速率 | 576000bps |
| 数据位 | 8位 |
| 校验位 | None |
| 停止位 | 1 位 |
| 流控制 | None |

提示


必须要使用默认参数能连接成功。

6.6.4 连接和断开





6.7 传感器当前版本信息



6.8 快速设置步骤









6.9 配置导出和导入

6.9.1 配置导出




6.9.2 配置导入





7 传感器数据说明

7.1 传感器坐标系



7.2 以太网数据传输


◆ 参数设置

打开配置软件,进入传感器(服务器端)设定界面,设置以下参数。



| 参数名称 | 参数值 |
|----------|-------------------|
| 以太网模式 | TCP 服务器(默认) |
| 以从附供以 | UDP 模式 |
| 以太网 IP 地 | 192.168.1.88 |
| 址 | 传感器(服务器)端口固定为8080 |

在客户端发起请求并建立连接后,开始数据传输,传输方式为以下规则:



上位机(客户端)向传感器(服务器端)发送"开始数据帧",传感器分若干帧返回 20°-340°的测量数据,当返回完整的 20°-340°一共 320°的测量数据后,传感器继续下一次的测量数据发送,直到传感器接收到上位机发出的"停止数据帧"为止。

7.2.1 点云数据获取

发送数据帧 (Hex)

数据结构

| 起始码 | 控制位 | 校验位 |
|-------|-------|-------|
| 5Byte | 1Byte | 2Byte |

起始码: 固定数据为 0x52 0x41 0x75 0x74 0x6F

控制位:

| 0x00 传感器停止发送数据; | |
|--------------------|-------|
| 0x01 传感器自动发送数据帧 1; | 不带时间戳 |

校验位:低位在前,高位在后,使用 Modbus-CRC16 计算方式算出的校验位。

返回点云数据帧 (Hex)

数据结构:

| 数据帧头 | 测量数据 | | | |
|--------|-------|--|--|--|
| 18Byte | 长度不固定 | | | |

返回数据帧格式(Hex):

| 序号 | 位置 | 功能 | 长度 |
|----|-------|------------------|-------------|
| 1 | 0-3 | 标识符 | 4Byte |
| 2 | 4-5 | 起始角度 | 2Byte(高位在前) |
| 3 | 6-7 | 结束角度 | 2Byte(高位在前) |
| 4 | 8-9 | 当前数据帧总测量点数 | 2Byte(高位在前) |
| 5 | 10-11 | 当前数据帧最后检测点的顺序编号 | 2Byte(高位在前) |
| 6 | 12-13 | 起始角度至结束角度范围内总测量点 | 2Byte(高位在前) |
| В | 12-15 | 数 | |
| 7 | 14-17 | 时间标志 | 4Byte(高位在前) |

- 1、标识符(4Byte): 0x48 0x49 0x53 0x4e
- 2、起始角度(2Byte): 当前返回测量数据的起始角度;
- 3、结束角度(2Byte): 当前返回测量数据的结束角度;
- 4、当前数据帧总测量点数(2Byte):

由于角度分辨率不同,在起始角度至结束角度范围内测量总点数也会不同,在起始角度至结束角度范围内会分若干数据帧返回测量数据,"当前数据帧总测量点数"就是当前数据帧返回测量点数的总和。

5、当前数据帧最后检测点的顺序编号(2Byte):

举例说明: 起始角度至结束角度范围内总测量点数为800,分2帧返回测量数据,当前数据帧返回的是第1到

第 400 个点的数据,那么"当前数据帧最后检测点的顺序编号"的数值为 400,若当前数据帧返回的是第 401 到第 800 个点的数据,那么"当前数据帧最后检测点的顺序编号"的数值为 800。

6、起始角度至结束角度范围内总测量点数(2Byte):

起始角度至结束角度范围内总测量点数由当前的"激光扫描频率"、"扫描电机转速"、"单点采样次数"来确定,以下会举例说明。

7、时间标志(4Byte):

单片机,显示当前帧发送内部计时时间,时间单位 ms,时间记录范围 0-ms,记录满后数据清零。

测量数据(Hex):

| | 第一个点测量数据(4Byte) | | | 第二个点测量数据(4Byte) | | | ••••••••••••••• (4Byte) | | | | 最后一个点测量数据(4Byte) | | | | | |
|---|-----------------|----|------------------|---------------------|---------|----|-------------------------|---|---------|---|------------------|---|---------|---|---|---|
| | 测量 | 距离 | 测量 | 测量强度 测量距离 测量强度 测量距离 | | 距离 | 测量强度 | | 测量距离 | | 测量强度 | | | | | |
| | (2Byte) | | (2B ₂ | yte) | (2Byte) | | (2Byte) (2Byte) | | (2Byte) | | (2Byte) | | (2Byte) | | | |
| ſ | L | Н | L | Н | L | Н | L | Н | L | Н | L | Н | L | Н | L | Н |

测量距离的单位为 mm,输出的是反射点与传感器的距离数据。


测量强度为反射点反光强度体现,值越高,代表物体反射能力越强。

测量距离与测量强度均是低位在前高位在后。

数据解析


测量总点数=(结束角度-起始角度)/测量角度分辨率,测量总点数小数点后一位四舍五入,按照传感器的设计,分为14个角度范围数据块,此角度范围值为固定值,不随角度分辨率的变化而变化。具体看下图

| 第1 | 第1次测量 范围 | | 第2次测量 | | 范围 | 第3次测量 | | 范围 | 第4次测量 | | 范围 |
|-------|-------------|----------|--------|------|----------|--------|------|-------|--------|------------|-----|
| 20° | 44° | 24° | 44° | 68° | 24° | 68° | 92° | 24° | 92° | 116° | 24° |
| 第 5 🧎 | 欠测量 | 范围 第6次测量 | | 范围 | 迈围 第7次测量 | | 范围 | 第8次测量 | | 范围 | |
| 116° | 140° | 24° | 140° | 164° | 24° | 164° | 188° | 24° | 188° | 212° | 24° |
| 第 9 沿 | 欠测量 | 范围 | 第 10 🤇 | 欠测量 | 范围 | 第 11 沿 | 次测量 | 范围 | 第 12 沿 | 次测量 | 范围 |
| 212° | 236° | 24° | 236° | 260° | 24° | 260° | 284° | 24° | 284° | 308° | 24° |
| 第 13 | 第 13 次测量 范围 | | 第 14 🖟 | 欠测量 | 范围 | | | | | | |
| 308° | 332° | 24° | 332° | 340° | 12° | | | | | | |



7.2.2 区域数据获取

在客户端发起请求并建立连接后,开始数据传输,传输方式为以下规则。



区域状态获取数据

数据结构

| 起始码 | 控制数据 | 校验位 | | |
|-------|--------|-------|--|--|
| 5Byte | 11Byte | 2Byte | | |

控制数据:

| 序号 | 位置 | 功能 | 长度 | |
|----|-------|---------------------|-------|--|
| 1 | 0-4 | 起始码 | 5Byte | |
| 2 | 5 | 传感器工作模式 | 1Byte | |
| 3 | 6 | 传感器通道值 | 1Byte | |
| 4 | 7-8 | 7-8 智能通道选择模式下的切换角度值 | | |
| 5 | 9-10 | 智能通道选择模式下的切换速度值 | 2Byte | |
| 6 | 11-12 | 通道组编号 | 2Byte | |
| 7 | 13-15 | 无效数据数据位 | 3Byte | |
| 8 | 16-17 | 校验位 | 2Byte | |

● 起始码:

标识符为固定数据: 0x57 0x53 0x69 0x6d 0x75 此条数据功能;

- 传感器工作模式(1byte)
 - 00: 无效指令
 - 01: 通道指定模式
 - 02: 智能通道选择模式
- 传感器通道值(1byte)

控制传感器当前感应使用通道,数据范围 00-63;

● 传感器通角度(2byte)

通道组模式下角度值,数据为有符号数据范围-180-180;

● 传感器通道速度值(2byte)

通道组模式下速度值,数据为有符号数据范围-300-300;

● 传感器通道组号(2byte)

控制传感器当前感应使用通道组编号,数据范围 00-04;

● 无效数据(3byte)

无效数据,默认数据必须要发送 0x00;

● 校验位(2byte)

数据校验位,采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出,具体计算方式详见附录。

传感器返回数据

数据结构

| 起始码 | 控制数据 | 校验位 |
|-------|--------|-------|
| 5Byte | 16Byte | 2Byte |

控制数据:

| 序号 | 位置 | 功能 | 长度 |
|----|-------|--------|--------|
| 1 | 0-4 | 数据标识符 | 5Byte |
| 2 | 5 | 传感器通道值 | 1Byte |
| 3 | 6 | 无效 | 1Byte |
| 4 | 7 | 输出状态 | 1Byte |
| 5 | 8 | 无效 | 1Byte |
| 6 | 9-10 | 故障状态 | 2Byte |
| 7 | 11-20 | 无效 | 10Byte |
| 8 | 21-22 | 校验位 | 2Byte |

● 数据标识符 (5byte)

标识符为固定数据: 0x57 0x53 0x69 0x6d 0x75 此条数据功能;

● 当前通道值(1byte)

传感器当前通道值;

● 无效数据(1byte)

无效数据;

● 输出状态(1byte)

| | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 无效 | | | | | | OUT3 | OUT2 | OUT1 |

与参数设置项传感器输出逻辑相关:

常闭方式 (默认)

00: 检测到物体;

01: 未检测到物体

常开方式

01: 检测到物体;00: 未检测到物体;

● 无效数据(1byte)

无效数据;

● 传感器故障状态(2byte)

显示传感器当前状态,值范围在00-07;

00: 传感器正常状态;

01-07: 传感器故障状态;

● 无效数据(10byte)

无效数据;

● 校验位 (2byte)

数据校验位,采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值由校验公式计算得出。

7.2.3 CRC 校验算法

```
1. cBuffer: 计算 CRC 校验码的数组。
2. iBufLen: 该数组的长度。

    unsigned int CRC_Verify(unsigned char *cBuffer, unsigned int iBufLen)

4.
   {
5. unsigned int i, j; //#define wPolynom 0xA001
6.
       unsigned int wCrc = 0xffff;
7.
     unsigned int wPolynom = 0xA001;
9. for (i = 0; i < iBufLen; i++)
10.
11. wCrc ^= cBuffer[i];
12. for (j = 0; j < 8; j++)
13. {
14.
              if (wCrc &0x0001)
            { wCrc = (wCrc >> 1) ^ wPolynom; }
15.
16.
              else
17.
            { wCrc = wCrc >> 1; }
18.
19.
    }
20. return wCrc;
21. }
```

7.3 ROS 驱动获取

针对客户使用在 ROS 环境下使用传感器,可以使用定提供的驱动。ROS 驱动包可以按照以下方式获取;

访问: www.hinson-xs.com

联系兴颂销售和技术支持人员

8 故障排除与维护

8.1 故障状态处理

传感器工作状态异常,包括不限于以下情况;

| 故障状态 | 处理方式 |
|--------------|--|
| 连接失败 | 1)检测网络连接是否正常; |
| | 2) 重启配置软件; |
| | 3) 确认传感器供电是否正常; |
| | 4) 更换传感器后测试 |
| 连接超时 | 1)检查网络连接是否正常; |
| | 2) 确认配置软件是否能够传感器 IP 地址; |
| | 3) 确认 windows 系统本地连接网络 IP 网段是否与传感器在相同 IP 地址网段; |
| | 4) 确认是否有其他设备与传感器在进行 TCP 通信; |
| | 5) 重启传感器电源,后尝试恢复; |
| | 6) 更换传感器后测试 |
| 无输出输出 | 1) 确认传感器是否工作状态正常,绿色指示灯常亮; |
| | 2) 如果传感器绿色指示灯闪烁为传感器报错; |
| | 3) 重启传感器电源,后尝试恢复; |
| | 4) 更换传感器后测试 |
| 传感器绿色指示灯闪 | 1) 重启传感器后尝试; |
| 传感器指示灯不亮 | 1)检测传感器供电线路是否正常; |
| | 2)检测传感器供电电压是否正常; |
| | 3) 更换和对调传感器测试; |
| | 4) 更换传感器后测试 |
| 光学窗口划伤,脏污,破损 | 1) 如果不影响检测可以继续使用,但是需要计划更换; |
| | 2) 影响到正常检测,需要更换返厂维修; |
| | 3) 更换传感器后测试 |

如以上措施均无法解决传感器故障,请联系本公司人员获取支持

8.2 获取支持

为了能够快速定位故障,麻烦情况获取产品下信息提供给技术支持人员;

| 产品型号 | |
|------------|--|
| 大概使用时间 | |
| 故障问题图片或者视频 | |
| 复现过程 | |
| 故障现象描述 | |
| 当前设备参数配置信息 | |

8.3 维修

设备维修寄回设备生产厂家,由专业人士负责;

8.4 维护保养

维护计划

| 维护内容 | 时间间隔 |
|--------------|------------------|
| 检查线缆,线缆中间接头; | 根据现场环境,建议:至少6个月; |
| 检测光学窗口; | 根据现场环境决定; |
| 检测固定螺丝和支架; | 根据现场环境,建议:至少6个月; |
| 检测指示灯显示; | 根据现场环境决定; |

8.5 清洁

使用材料

| 清洁布 | 使用镜片专用擦拭布或者镜片专用擦拭纸 |
|-----|--------------------|
| 清洁剂 | 有机玻璃(亚克力)清洁剂 |

9 售后信息

9.1 质保期限

HE-30 系列提供限期质保,质保期间因产品本身质量问题,设计缺陷等原因造成的不能正常使用的,我们将免费进行售后维护。

■ 保固期:自出售起2年。

9.2 质保范围

产品在质保期内,属于质保条件范围内的,我们将免费进行维修或者更换

- 本产品质保及售后只限在中国大陆境内:
- 由于运输途中造成的产品开箱无法正常使用;
- 产品本身元器件损坏造成的无法正常工作;
- 产品设计缺陷造成无法正常使用;

9.3 免责范围

产品在使用过程中请注意以下条件范围内,我们将不提供无偿售后和质保。

- 未正确按照说明书安装产品,造成产品损坏;
- 在不适合的环境和条件下使用本产品,造成产品损坏;
- 因不按产品说明书规范操作导致产品的损坏;
- 未经本公司允许,擅自拆解或维修产品;
- 自然灾害,火灾等不可抗拒的外界力造成的产品损坏。

9.4 技术支持

如果出现无法排除的故障,请按照以下方式联系。

- 1) 电话: +86-757-22218956
- 2) 电子信箱: lixianjiao@hinson-xs.com
- 3) 公司网站: www.hinson-xs.com
- 4) 制造商:广东兴颂科技有限公司